

NEW JERSEY SMALL BUSINESS ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAM 뉴저지 소기업 환경지원 프로그램

Instructions and Resource Manual for the Dry Cleaner Compliance Calendar 세탁업소용 규정준수 기록달력

Welcome

The New Jersey Small Business Environmental Assistance Program developed this instruction manual to help dry cleaners comply with regulatory requirements and fill out the dry cleaning compliance calendar. We hope that you find the associated compliance calendar to be a helpful tool for your weekly, monthly and annual record keeping obligations. Please feel free to contact us with any questions or comments regarding this compliance calendar. (뉴저지 소기업 환경지원 프로그램은 세탁업소에 규정된 요구사항을 준수하기 위한 기록 칼렌다를 만들었습니다. 이 규정준수용 기록 칼렌다가 매주간, 월간, 그리고 년간 단위로 기록해야 하는 사항을 작성하는데 유용하게 사용되길 바랍니다. 이 규정준수 칼렌다에 문의사항이나 의견이 계시면 소기업 환경지원 프로그램으로 연락주시기 바랍니다.)

Important Notes:

The Dry Cleaner Compliance Calendar may only be available as a download at: http://www.nj.gov/dep/aqes/sbap/forms.html 에서만 다운 로드할 있다.

New Jersey Small Business Environmental Assistance Program
New Jersey Department of Environmental Protection
PO Box 420
Trenton, NJ 08625-0420
Phone (877) 753-1151 or (609) 292-0631
Fax (609) 777-1330
www.nj.gov/dep/aqes/sbap/index.html

Table of Contents(목차)

FACILITY INFORMATION(업소 정보):
DRY CLEANER CONTACT INFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE(사용 설명서)
RECORD SOLVENT PURCHASES AND CHECK FOR LEAKS WEEKLY FOR ALL DRY CLEANING MACHINES
매주 누출 여부에 대한 기록
PERCHLOROETHYLENE MACHINES ONLY. CHOOSE ONE MONITORING METHOD
Weekly Pressure Monitoring Instructions: Or
Weekly Condenser Temperature Monitoring Instructions.
매주 냉각응축기 온도 측정표 *
매주 압력 기록표 * 냉각시스템 압력 기록 Weekly PCE Concentration Monitoring Instructions:
MONTHLY LEAK DETECTION MONITORING INSTRUCTIONS:
WEEKLY PCE CONCENTRATION * INSIDE THE DRY CLEANING MACHINE DRUM
펄크농도 측정 * 세탁기 드럼안의 농도를 측정해야 함
NON-PERCHLOROETHYLENE MACHINES ONLY
WASH LOAD 12-MONTH TOTAL INSTRUCTIONS:
12-Month Solvent Mileage Calculation:
GOOD HOUSE KEEPING PRACTICES(사업장 관리지침)
POLLUTION PREVENTION PAYS(오염방지대책)1
AIR PERMITTING REQUIREMENTS FOR DRY CLEANERS(세탁소 대기배출허가 요구사항, 모든 기계에 해당)1
All dry cleaning machines require an air permit with the exception of CO ₂ and "Wet Cleaning" machines. (CO ₂ and "Wet Cleaning"을 제외한 모든 세탁기계는 대기배출 허가가
Hard try creating machines require an an permit with the exception of CO2 and wet Cleaning machines. (CO2 and wet Cleaning is 제되면 모든 제국기계는 데기메를 이기가 필요하다.)
Transferring Ownership of a Dry Cleaning Facility(가게를 인수시 세탁기계에 대한 명의 변경)1
Wet Cleaning or CO ₂ Dry Cleaning Requirements (Wet Cleaning이나 CO ₂ 세탁기계에 대한 요구사항)
Perchloroethylene Dry Cleaning Requirements (필크기계에 대한 요구사항)
Non-HAP VOC Dry Cleaning Requirements (Non-HAP,대기유해 물질로 규정되지 않은 솔벤트 세탁기에 대한 요구사항)1
HAZARDOUS WASTE REQUIREMENTS (유해 폐기물에 대한 요구사항)1
PERC DRY CLEANING NOTIFICATION TO EPA & NJDEP
COMMUNITY RIGHT TO KNOW SURVEYS GO ELECTRONIC (CRTK SURVEYS ARE DUE MARCH 1 OF EVERY YEAR.)

Dry Cleaner Contact Information

NJ Air Permits(뉴저지 대기배출허가)

Bureau of Preconstruction Permitting NJDEP P.O. Box 027 Trenton, NJ 08625-0027 (800) 441-0065 within NJ (609) 292-6716

NJ Air Permits Required for(대기배출허가가 필요한 장비):

- Dry Cleaning Equipment
- If you change dry cleaning equipment at your facility you must obtain new air permits.
- Boilers using commercial fuel with maximum heat input rate
 of 1 million BTUs per hour or greater to the burning chamber
 (note: for boilers of less than 10 million BTUs per hour there
 is a general permit available)

Federal MACT (AIR) Requirements(연방 배기규정)

USEPA Region II Compliance Assistance Program (212) 637-3497

Hazardous Waste(유해 폐기물)

EPA RCRA ID #- call (212) 637-4106

Wastewater(폐수)

Contact your local sewer authority. Septic systems contact your local health department or NJDEP at (609) 292-0407.

Underground Storage Tanks(지하저장탱크)

Bureau of Underground Storage Tanks at (609) 292-8761

Boiler Operators(보일러운행자 면허)

NJ Dept. Of Labor Bureau of Boiler and Pressure Vessel Compliance P. O. BOX 392 Trenton, NJ 08625-0392 (609) 984-2248

Trade Associations(기타 문의처)

- Korean-American Cleaners Association of New Jersey(세탁철회) (732) 283-5135
- National Cleaners Association (800) 888-1622
- Dry Cleaning & Laundry Institute (800) 638-2627

Other Sources of Help(기타 문의처)

- Air Compliance & Enforcement:
 <u>Northern Field Office</u> (Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Morris, Passaic, Somerset, Sussex, Union & Warren) at
 - (973) 656-4444

 <u>Central Field Office</u> (Burlington, Mercer, Middlesex, Monmouth & Ocean) at (609) 292-3187

 <u>Southern Field Office</u> (Atlantic, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester & Salem) at (856) 614-3601
- Small Business Assistance Program NJDEP at (609) 633-0631 or (877) 753-1151
- Small Business Ombudsman
 NJ Department of State
 Business Action Center at (800) 643-6090
- Pollution Prevention and Right-to-Know NJDEP at (609) 292-6714

Facility Information (QA TH):	
Facility Information(업소 정보):	
Company Name(상 호):	Facility ID#(업소 기계등록번호) L
Facility Address(주 소):	Dry Cleaning Machine Installation Date(기계 설치일): / /
	Name of Solvent Being Used(솔벤트 이름):

Instructions for Use(사용 설명서)


This compliance calendar has been developed to help dry cleaners comply with record keeping required by New Jersey Air Permits and Part 63 Subpart M - National Perchloroethylene Air Emission Standards for Dry Cleaning Facilities. Please review your facility's air permit compliance plan for all conditions, requirements and submissions. If you change dry cleaning equipment at your facility you must obtain new air permits. (이 규정준수 달력은 뉴저지 대기배출허가 규정과 세탁소에 대한 전국 펄크 대기배출 기준인 Part 63 Subpart M에서 요구되는 기록작성을 각 업소에서 준수할 수 있도록 제작되었다. 각 업소가 환경청으로부터 승인받은 대기배출허가 기준의 조건, 요구사항, 제출조건 등 내용을 확인하기 바란다.)

This document does not replace or supercede N.J.A.C. 7:27-8 et seq., N.J.A.C. 7:27-16 et seq., N.J.A.C. 7:27-17 et seq., GP-012, GP-012A or GP-013. If there are any discrepancies between this compliance calendar and your existing permit requirements, other New Jersey or Federal regulations, the permits and regulations take precedence. For more information on general permits and air regulations please visit www.nj.gov/dep/aqpp.(이 기록양식은 뉴저지 법률 규정 7:27-8 et seq., N.J.A.C. 7:27-16 et seq., N.J.A.C. 7:27-17 내용과 일반허가 GP-012, GP-012A or GP-013 에서 정한 내용을 대체하거나 우선하지 않는다. 이 기록양식과 기존의 허가 요구사항, 뉴저지및 연방 규정과의 상충이 있을 경우 정부 법률규정이 우선한다. 이에 대한 의문사항이 있을 경우 위의 웹사이트를 참조하기 바란다.)

Additionally, dry cleaners that use hazardous solvents must comply with hazardous waste regulations. This compliance calendar provides limited guidance on handling hazardous waste, but it is not intended as a compliance assistance tool for all hazardous waste regulations. Inspections and record keeping for "Small Quantity Generators" and Large Quantity Generators" are not components of this compliance calendar. For more information on hazardous waste regulations please visit: www.nj.gov/dep/enforcement/hw.html. (추가적으로 유해솔벤트를 사용하는 업소는 유해폐기물 규정을 준수해야 한다. 이 기록양식은 유해폐기물 취급방법에 대한 제한된 안내지침을 제공하는 것이지, 유해폐기물 처리 규정에 대한 법률적 구속력을 갖는것은 아니다. 유해폐기물의 소량 또는 대량 발생업체에 대한 인스펙션이나 기록사항 준수여부에 대한 사항은 이 기록양식의 범위를 벗어난다. 유해폐기물 처리규정에 대한 추가사항을 얻고자 할 경우 위의 웹사이트를 참조하기 바란다.)

Please report any errors or inconsistencies in this compliance calendar to the Small Business Assistance Program at (609) 633-0631. (이 기록양식에 오류나 불일치가 발견될 경우 소기업 환경지원프로그램(609)633-0631 으로 연락하면 된다.)

Record solvent purchases and check for leaks weekly for all dry cleaning machines



Weekly Leak Detection Inspection Instructions:

Date of Repair

Date Parts Received

You must inspect the dry cleaning system each calendar week during operation for any perceptible leaks and record the results.

- Record the results of the inspections on the calendar. If leaks are found, **cease operation.**
- The owner or operator shall cease operation of dry cleaning equipment until all perceptible leaks of the dry cleaning system are repaired
- Record Keeping by Manual Logging of the inspection results each calendar week during operation.

Solvent Purchases 12-Month Total Due January 1: 12-Month Total **55** From Last Month Subtract Solvent 10 Purchased from January 2017 Subtotal = 45 Add Solvent **15** Purchases from + January 2018 Due February 1: 60 12-Month Total = The sum of solvent purchases for the previous 12 months must be calculated on the 1st day of

the month.

Enter the 12-Month Total from the **previous month**.

Enter the Solvent Purchased from the **same month last year**

Subtract last year's Solvent Purchased from the 12-Month Total of the previous month.

Record all of the Solvent
Purchased for the **current month.** Enter zero if no solvent
was purchased.

Add the Solvent Purchased to the Subtotal and record the **new** 12-Month Total.

Solvent Purchases 12-Month Total Instructions:


Keep track of how much solvent is purchased for your dry cleaning machine. Record how much solvent is purchased each month. Add-up the last 12 months of solvent purchased to obtain your "12-Month Total". Once you have a 12-Month Total, you can use the chart on the left to calculate your 12-Month Total more quickly.

Note: Keep solvent purchase receipts, leak detection inspection records, and any other required air permitting records for 5 years.

All records must be readily accessible and available to the Department for the term of the permit.

Check your permit for solvent purchase limits.

모든 세탁기계에 대한 솔벤트 구매 기록 및 매주 단위로 누출여부 확인 기록사항



매주 누출여부 확인시 준수사항:

부품 수령일자

매주 단위로 세탁기계가 가동중에 누출부위가 있는지 확인해야 하며 그결과를 이 칼렌다에 기록해야 한다.

수리 일자

- 칼렌다에 검사결과를 기록하고 만약 누출이 발견시에는 즉각 **기계의가동을 중단한다**.
- 업소 주인이나 사용자는 세탁기의 누출부위가 수리될때까지 기계의 가동을 전면 중단해야 한다.
- 기계가동중의 누출 여부의 검사결과를 칼렌다에 있는 기록표에 매주 기록해야 한다.

솔벤트 구매량 12 개월 Total Due January 1: 지난달 12개월 이월 **55** 누계량 2017 **년 1월**구매 솔벤트량 공제 **10** 소계 = 45 2018년 1월 솔벤트 **15** 구매량 합산 +Due February 1: 12 개월 누계 60 Total = 지난 12개월간의 솔벤트 구매량 합계는 매달 1일을 기준으로 계산되어야 한다.

지난달 12개월 이월 누계량을 적는다.

지난해 같은달(예: 2009년 1월)에 구매량을 적는다.

지난달 이월 누계량에서 지난해 같은달 구매량을 공제한다.

이달의 솔벤트 구매량을 적는다. 만약 구매량이 없으면 "0"을 적는다.

소계량에서 이달 구매량을 더한다. 이것이 12개월 누계량이다.

12 개월간의 솔벤트 구매기록 준수사항:

솔벤트 구매량 추이를 확인해야 한다(Permit 에 정한 사용량 이하를 사용해야 함.) 매달 구매량을 기록하여 12 개월간의 누계량을 계산한다. 12 개월간의 구매량 Total 이 있으면, 왼편의 도표를 이용하여 12 개월간의 누계량을 쉽게 구할 수 있다.

주: 솔벤트 구매 영수증, 누출여부 검사기록, 그리고 칼렌다 기록을 포함하여 대기배출허가 규정에서 요구하는 모든 기록을 5년간 보관해야 한다.

모든 기록은 검사관이나 환경청의 요구에 바로 제공할 수 있는 상태로 있어야 한다.

퍼밋상의 솔벤트 구매기준량을 확인해야 한다.

Perchloroethylene Machines Only. Choose One Monitoring Method


Weekly Pressure Monitoring Instructions:

Or

Weekly Condenser Temperature Monitoring Instructions.

Checking the high & low pressure of the refrigeration system is the best way to determine if your dry cleaning machine's solvent recovery is working properly. The manufacturer of each dry cleaning machine has specified an operating range for the high & low pressure of the refrigerated condenser. During the drying phase determine if the high & low pressure of the refrigeration system is in the range of the manufacturer's specifications.

Almost all NJ Air Permits require weekly record keeping of the refrigerated condenser temperature. If you chose temperature monitoring for your refrigeration system, then you must check the refrigerated condenser temperature to ensure a temperature of 7.2°C (45°F) or below is achieved before the end of the cool-down or drying cycle.



Weekly Condenser Temperature Log * Record the date Date **Temperature** you checked the refrigerated condenser temperature. Record the temperature of the refrigerated condenser before the end of the cool-down or Before the end of the cool-down or drying cycle. drying cycle a temperature of 7.2°C (45°F) or below must be achieved. Check your permit compliance plan for applicable requirements.

Note: If the refrigeration system of the dry cleaning machine is not operating within pressure or temperature requirements, the dry cleaning machine must be shut down until repaired.

펄크 세탁기계 기록사항 (2가지중 택일)


(Or)

매주 냉각 액화기 압력 체크 준수사항:

냉각기의 압력(고/저압)을 체크하는 것이 세탁기계 솔벤트의 회수공정이 제대로 작동되는지를 확인하는 가장 좋은 방법이다. 각 제조업체는 세탁기계의 가동중에 냉각액화기의 압력범위를 설정해 놓았다. 드라이 과정중에 냉각시스템의 압력이 제조업체가 설정한 압력의 범위내에서 작동하는지 확인하여야 한다.

│매주 냉각 액화기 온도 측정 준수사항:

뉴저지의 모든 대기배출허가는 냉각액화기 온도를 매주 체크하도록 요구하고 있다. 추가로 업소내의 세탁기가 냉각액화기 온도를 체크할 수 있는 온도계가 없을 경우 반드시 냉각 액화기 온도가 섭씨 7.2℃ (화씨 45℉) 이하를 유지할 수 있도록 점검해야 하며, 세탁기의 쿨링다운 마지막 과정 이전이나 드라이 과정중에 이 온도를 유지해야 한다.



매주 냉각응축기 온도 측정표 * 일자 온도 냉각 시스템 압력을 체크한 날짜를 기록한다. 세탁기의 쿨링다운 마지막 과정 이전이나 드라이 과정중에 냉각기 온도를 기록한다. 쿨링다운 마지막 과정 이전이나 드라이 과정중에냉각 응축기 온도가 섭씨 7.2℃ (화씨 45℃) 이하를 유지해야 한다. * 해당되는 퍼밋의 요구사항을 체크해야 한다.

각주: 세탁기의 냉각시스템의 압력이나 온도가 가동 허용기준을 초과할 경우, 기계가 보수될 때까지 기계의 가동을 중단해야 한다.

Perchloroethylene Machines Only.

Weekly PCE Concentration Monitoring Instructions: Inside the Dry Cleaning Machine Drum

NJDEP air permits require 4th Generation Machines or higher to reduce the PCE concentration below 300 ppm for equipment manufactured on or after January 1, 2002 or below 500 ppm for equipment manufactured before January 1, 2002. Furthermore some air permits, including all GP-012A permits, require the owner or operator of each dry cleaning machine installed after December 21, 2005, to measure weekly, the concentration of PCE in the dry cleaning equipment drum at the end of the dry cleaning cycle with a colorimetric detector tube or PCE gas analyzer to determine that the PCE concentration is equal to or less than 300 parts per million by volume.

Monthly Leak Detection Monitoring Instructions:

Using a Halogenated Detector or PCE Gas Analyzer you must check for PCE leaks monthly. When the dry cleaning machine is in operation check the various components listed on the chart below for leaks. Move the tip of the leak detection equipment at a pace of one inch per second, as close as possible to the inspected part without touching the tip against the part.


Note the leak detection equipment must be capable of detecting PCE at 25 ppm or below.

Weekly PCE Concentration * Inside the Dry Cleaning Machine Drum Record the date Date Concentration in PPM you measured the **PCE** Concentration. **Monitoring Requirement** Record the **PCE Suspended for GP-012A** Concentration inside the washing drum of the dry cleaning machine. * For GP-012A *THIS MONITORING REQUIREMENT HAS BEEN SUSPENDED UNTIL **FURTHER NOTICE*** However, 4th Generation Machines or higher must still meet a standard of 300 ppm for machines

manufactured on or after January 1, 2002 and 500

ppm for machines manufactured before January 1,

2002.*




Note: If perchloroethylene is detected above regulated thresholds from the dry cleaning machine, the dry cleaning machine must be shut down until repaired.

매주 펄크 농도 측정 준수 사항:

2002년 1월 1일 이후에 제작된 4세대 기계는 농도를 300ppm 이하여야 하며, 2002년 1월 1일 이전에 제작된 기계는 500ppm 이하여야 한다. 2005년 12월 21일이후에 설치한 드라이크리닝 기계를 소유한 업주는 매주 세탁과정이 끝난 후 칼러메트릭 측정기나 필크 가스 분석기로 드럼 내부의 퍼크유증기 농도를 측정하여 퍼크농도가 300ppm 이하 인지를 확인 하여야 한다


매달 누출여부 체크 준수사항:

할로겐 검사기나 펄크누출감지기를 이용 매달 펄크누출여부를 검사한다. 세탁기계가 작동중일때 아래 표에 있는 여러항목 부위를 검사한다. 검사기의 끝을 매초 1인치의 속도로 움직이며 부위를 검사하며, 가능한 검사기 끝이 부위에 가깝게 하면서 이에 닿지 않도록 노력한다 주: 검사장비는 25ppm 이하의 농도를 측정할 수 있는 장비여야 한다.



펄크농도를 축정한 날짜를 기록한다.

세탁기 드럼안의 펄크 농도 수치를 기록한다.



주: 만약 펄크 농도가 기준치 이상으로 나타 날 경우 세탁기계는 수리가 되어 기준치 이하로 될때 까지 가동을 중단하여야 한다.


Non-Perchloroethylene Machines Only.


Wash Load 12-Month Total Instructions:

Keep track of how many loads of laundry are washed in your dry cleaning machine. Record how many loads of laundry you wash each month. Add-up the last 12 months of wash loads to obtain your "12-Month Total". Once you have a 12-Month Total, you can use the chart below to calculate your 12-Month Total more quickly.

12-Month Solvent Mileage Calculation:

The ratio of solvent purchased to dry weight of articles cleaned is used to determine if your dry cleaning machine is efficiently utilizing solvent. The formula below converts solvent gallons to solvent pounds, and wash load count to pounds of articles washed. Once everything is represented in pounds, the solvent to articles cleaned ratio can be calculated.





Note: All dry cleaning machines using a petroleum solvent, or the Non-HAP General Permit (GP-013) must calculate the ratio of solvent purchased to dry weight of articles cleaned. Check your compliance plan for this requirement.

펄크 이외의 세탁기계


1년간의 기계사용횟수 누계 계산 :


하루에 빨래를 위해 몇번세탁기계를 돌린 횟수를 기록한다. 매달 몇번 기계를 돌렸는지 기록한다. 12개월 Total 누계를 구하기 위해 지난달의 12개월 누계에 합한다. 12개월간의 구매량 Total 이 있으면, 아래의 도표를 이용하여 12개월간의 누계량을 쉽게 구할 수 있다.

12 개월간의 솔벤트 마일리지 계산:

세탁물 무게에 대한 구매 솔벤트의 비율 산정은 세탁기계가 솔벤트를 효율적으로 사용되는가에 대해 검사하기 위해 사용된다. 아래 공식에서 분자는 사용된 솔벤트 량을 중량을 환산하고, 분모는 빨래한 수량을 무게단위로 환산한다. 모든 수치가 파운드로 환산된 다음, 세탁물 무게에 대한 솔벤트 비율산정이 계산되어진다.

12 개월 새





주: petroleum 계통의 솔벤트를 사용하거나 Non-HAP 일반허가(GP-013)를 받은 세탁기계는세탁물 무게에 대한 솔벤트 비율 산정을 계산해야 한다. 각각의 요구사항에 대한 permit 허가 내용을 체크해야 한다.

Good House Keeping Practices(사업장 관리지침)

Pollution Prevention Pays(오염방지대책)

Good house keeping practices should be followed. (다음 사항을 준수해야한다.)

- ➤ Store all solvent and waste materials in containers, which are not affected by perc and are not chemically reactive to perc. These must be kept closed and marked as HAZARDOUS WASTE.(사업장내 모든 솔벤트나 폐기처리물은 펄크에 영향을 받지않는 용기에 보관해야 한다. 이 용기는 밀폐되어 있고 위험폐기물이라고 표시되야 한다.)
- Close and secure machine doors except during loading and unloading.(세탁물을 기계에 넣거나 뺄때를 제외하곤 항상 기계문을 닫아야 한다.)
- ➤ Drain cartridge filters in their housings for at least a 24-hour period.(최소 24시간내에 기계의 카트리지 필터를 청소해야 한다.)
- ➤ Maintain the solvent-to-carbon ratio and steam pressure for carbon beds in accordance with the manufacturer's specifications. (기계사용 설명서에 의거 탄소판의 기화율과 압력을 유지해야 한다.)
- ➤ All containers holding perc wastes should be kept with the lid on. This includes any cartridge filters or condensate wastes. (펄크 폐기물을 보관하는 모든 용기는 뚜껑이 닫혀 있어야 한다. 이 용기에 필터통과 응축된 폐기물을 집어넣는다.)
- All dry cleaning equipment should be operated and maintained according to the manufacturer's instructions found in the operation and maintenance manuals.(모든 세탁기계는 제작자의 운행지침과 관리요령 설명서를 따라야 한다.)

Follow these pollution prevention tips to run your operation more smoothly:

- Regularly inspect equipment for leaks from gaskets, hose couplings, flanges, and pumps.(주기적으로 가스켓,호스카플링,플랜지등 누출 여부를 검사한다.)
- ➤ Recover solvents from filter cartridges by draining the filters (24 hours) and heating/striping cartridges to vaporize and capture additional solvent.(필터를 말리고(24시간)카트리지를 가열/제거함으로서 필터통에서 솔벤트분리한다.)
- Tightly seal bungs and lids on containers of raw materials and wastes to stop evaporation.(펄크와 폐기물의 기화를 막기위해 용기의 뚜껑을 밀폐시킨다.)
- ➤ Size loads (neither under or over loading) to maximize solvent efficiency.(솔벤트 효율을 극대화 위해 적정량의 세탁물을 운행한다.)
- ➤ Regularly replace gaskets/seals on dryer dampers, deodorizers, and aeration valves.(드라이어 댐퍼, 냄새 제거기, 순환밸브의 가스켓/봉인물을 교체한다.)
- Consider new dry cleaning technologies.(새로운 세탁기술을 고려한다.)
- ➤ Replace faulty or worn gaskets on button trap and around cleaning machine door. (방취판과 기계문주위의 낡은 가스켓을 교체한다.)
- Check air vents for dripping, relief valves for closure, and repair holes in air and exhaust ducts. (배기창, 밀폐밸브등을 점검하고 공기배출구를 보수 점검한다.)
- ➤ Train your employees on proper equipment operation, maintenance, and record keeping procedures.(종업원에게 기계의 운영, 관리 및 기록절차를 교육시킨다.)
- ➤ Recycle any waste solvent using pumps or funnels when transferring to storage containers.(저장기에 펄크폐기물을 버릴때 펌프/깔대기를 사용한다.)
- ➤ After replacing filter gaskets and seals, check for tightness. (필터 가스켓과 씰을 교체후에 밀폐여부를 체크한다.)
- Clean lint screens regularly to avoid clogging fans and condensers. .(팬과 콘덴서 망사망 막힘을 방지하기 위해 주기적으로점검한다.)

Air Permitting Requirements for Dry Cleaners(세탁소 대기배출허가 요구사항, 모든 기계에 해당)

All dry cleaning machines require an air permit with the exception of CO₂ and "Wet Cleaning" machines. (CO₂ and "Wet Cleaning"을 제외한 모든 세탁기계는 대기배출 허가가 필요하다.)						
If you change dry cleaning equipment at your facility you must obtain new air permits.(기계를 교체할 경우 꼭 새 배출허가를 받아야 한다.)						
4 th generation perc machines can obtain a general permit (GP-012A) which has perc limit range from 76 to 152 gallons. Dry cleaning facilities must meet specific applicability requirements in order to obtain GP-012A. (4세대 기계는 일반허가 GP-012A를 통해 허가를 받고 업소의 위칭에 따라 연간 76 갈론에서 152 갈론까지 사용할 수 있다. GP-012A를 취득하기 위해서는 해당업소는 규정이 요구하는 기준에 적합해야 한다.)						
cost: \$820 www.nj.gov/dep/aqpp/gp.html (비용: \$820)						
4 th generation perc machines can also obtain a Pre-Construction Permit (PCP), if the facility wants a higher perc limit or has a combination of 3 rd & 4 th generation perc machines, or if facility is ineligible for GP-012A. (만약 업소에 3세대와 4세대 펄크기계가 같이 있거나, 4세대 기계만 있더라도 기준수량 이상인 년간 150 갈론이상을 사용할 경우,또는 GP-012A 규정에 적용되지 않을 경우 사전설치허가인 PCP 허가를 통해 배출허가를 받을 수 있다.)						
cost: \$2527 for 1st piece of equipment + \$590 for each additional piece + \$2527 Risk Assessment fee + \$2527 MACT Determination fee (PCP applications must be submitted on RADIUS software, go to www.nj.gov/dep/aqpp/radius.html to download RADIUS) (비용: 기계한대의 기본 신청비용 \$2527 + 추가 한대당 \$590 + 환경영향 평가비용 \$2527 + MACT 결정비용 \$2527, pcp 퍼밋 신청은 RADIUS 소프트웨어를 통해 신청해야 하며, 위의 웹사이트 주소에서 다운로드를 받을 수 있다.)						
3 rd generation perc machines require a Pre-Construction Permit (PCP), these permits require individual review. (3 세대 기계의 경우 사전설치허가를 받아야 하며, 이 허가사항은 개별적으로 검토된다.)						
cost: \$2527 for 1st piece of equipment + \$590 for each additional piece + \$2527 Risk Assessment fee + \$2527 MACT Determination fee (PCP applications must be submitted on RADIUS software, go to www.nj.gov/dep/aqpp/radius.html to download RADIUS) (비용: 기계한대의 기본 신청비용 \$2527 + 추가 한대당 \$590 + 환경영향 평가비용 \$2527 + MACT 결정비용 \$2527, pcp 퍼밋 신청은 RADIUS 소프트웨어를 통해 신청해야 하며, 위의 웹사이트 주소에서 다운로드를 받을 수 있다.)						
Non-HAP VOC machines can obtain a general permit (GP-013) which has a 1000-gallon solvent limit. (i.e., Hydrocarbon, Siloxane(Green Earth), Propylene Glycol Ethers, n-Propyl Bromide, SolvonK4 and any other non-hazardous VOC is eligible for GP-013) (NON-HAP 솔벤트기계는 일반허가 GP-013를 통해 허가를 받고 연간 1000 갈론까지 사용할 수 있다. 솔벤트종류는 하이드로카본, 서락세인(그린 어스), 프로필렌클리코에테르, n-프로필브로마이드, 솔번케이 4, 그리고 대기 유해 물질로 규정되지 않은 솔벤트 기계는 GP-013을 신청한다.) cost: \$820 www.nj.gov/dep/aqpp/gp.html (비용: \$820)						
Please Note:						
All GP-012 Permits will not be able to be renewed and will expire December 31, 2013.						
Any dry cleaner with a GP-012 must apply for GP-012A or a Pre-Construction Permit						

(모든 GP-012 퍼밋은 갱신을 할 수 없으며 2013 년 12 월 31 일 종료됩니다. GP-012 를 가지고 있는 드라이크리너들은 GP-012A 나 사전 설치허가를 반드시 신청해야 한다.)

Tr	Transferring Ownership of a Dry Cleaning Facility(가게를 인수시 세탁기계에 대한 명의 변경)					
	□ Within 120 days after the sale of a dry cleaning facility a Non-Technical Amendment must be submitted to the NJDEP to transfer the ownership of any air permits. (가게를 인수후에 120일내에 Non-Technical Amendment 양식을 이용해 세탁기계의 Air Permit 에 대한 명의변경을 꼭해야 한다주, 압사업체 양도에 따른 명의변경과는 별도임)					
	cost: \$173 (the form can be downloaded at: : www.nj.gov/dep/aqpp/applying.html))(비용: 명의만 변경시 \$173,양식은 협회나 환경청 웹사이트에서 다운로드 가능)					
W	let Cleaning or CO2 Dry Cleaning Requirements (Wet Cleaning 이나 CO2 세탁기계에 대한 요구사항)					
	CO ₂ dry cleaning is exempt from air permitting requirements: N.J.A.C. 7:27-8.2(d)14.(CO₂세탁기계는 대기배출허가를 받을 필요가 없다.)					
	Wet Cleaning does not meet the definition of "Dry Cleaning Equipment" since water is the cleaning agent and therefore exempt from air permitting requirements. For more information on wet cleaning visit www.njsbdc.com/njwetcleaning (Wet Cleaning 은 드라이크리닝 설비의 기준에 해당되지 않는다. 물이 세탁용제로 사용되기 때문에 배출허가 요구사항으로부터 제외된다.)					
P	erchloroethylene Dry Cleaning Requirements (필크기계에 대한 요구사항)					
	All dry cleaneing machines have a perc purchase limit, which is specified in the facility's air permit.(모든 세탁기계는 그 기계의 air permit 에 허가된 년간 펄크 구매량 까지만 사용할 수 있다)					
	Weekly leak inspections of dry cleaning machine (see compliance calendar for specific locations that must be inspected).(매주 세탁기계의 누출여부를 검사해야한다. 특정 위치의 검사는 준수기록 칼렌다를 참조하라.)					
	Weekly high-pressure & low-pressure readings to determine if the refrigeration system is in the range of the manufacture's specifications. (냉각시스템이 제작자의 지침대로 잘 작동되는지 확인하기위해 매주 냉각기의 최고, 최저 압력을 측정해야 한다.) OR Weekly Temperature Condenser Readings of the refrigerated condenser system must achieve a temperature of 7.2°C (45°F) or below. (매주 냉각응축기의 온도를 체크해야 하며 화씨 45 미만으로 유지되어야 한다.)					
	GP-012A requires weekly monitoring and record keeping for PCE concentration in the washing drum. Check your air permit for details on this					
	requirement. (GP-12A 펏밋은 매주 워싱드럼 안의 펄크농도를 측정하고 기록하여 보관하도록 명시되어 있다. 자세한 내용의 펄밋을 참조하여야 한다.)					

이전에 만들어진 기계는 500PPM을 넘지 말아야 한다.)

cycle.(4세대 기계는 세탁공정이 끝난 즉시 기계문을 열어 드럼안의 펄크농도를 측정헀을 때, 2002년 1월 이후에 만들어진 기계는 300PPM, 2002년 1월

Monthly Perc Purchase Calculations: The sum of solvent purchases for the previous 12 months must be calculated on the 1st day of the month (매달 펄크 구매량의 계산을 해야 하며, 지난 1년간의 구매 누계량을 연동적으로 계산 매달 첫째일을 기준으로 기록해야 한다.)
Monthly leak inspections with leak detection equipment (halogenated hydrocarbon detector or PCE gas analyzer), see compliance calendar for specific locations that must be inspected.(매달 누출체크장비-할로겐 검사기나 펄크누출 감지기-를 이용 누출여부를 검사해야 하며, 특정 위치의 검사는 준수기록 칼렌다를 참조 시행해야 한다.)
No new installations of 3^{rd} generation machines. New installations must have a refrigerated condenser and a carbon adsorber as the primary and secondary control device respectively. (3 세대 기계는 설치할 수 없다. 새로 설치되는 펄크 기계는 기본 및 보조통제장치로서 냉각응축기와 탄소흡착기가 꼭 부착되어 있어야 한다.)
No new installations of Perc dry cleaning machines in buildings with residences after July 13, 2006. (2006년 7월 13일 이후부터는 주상복합건물내에 펄크기계의 설치가 금지된다.)
For Perc installations between 12/21/05 and 7/13/06 at buildings with residences, Perc dry cleaning machines must removed by 7/27/09. (2005 년 12 월 21 부터 2006 년 7 월 13 일 이내에 주상복합건물내에 설치된 펄크기계는 2009 년 7 월 27 일까지 철거되었어야 한다)
Remove all Perc Dry Cleaning Machines from buildings with residences by December 21, 2020 (주상복합건물에 설치된 펄크기계의경우 2020년 12월 21일까지 철거되야 한다.)
Keep Perc Purchase receipts for 5 years(펄크 구매량 영수증을 5년간 보관해야 한다.)
File the Perc Dry Cleaning Notification (located in the back of this calendar) with the EPA & NJDEP by July 28, 2008, or at time of installation. (연방 및 뉴저지 환경청 펄크세탁 사항 통보서 (달력 끝장에 있음) 는 2008 년 7월 28일까지 작성, 통보하여야 하며, 새로운 기계를 놓았을 시에는 설치한 당시에 새로이 작성하여 통보하여야 한다)
Keep yourself informed, the NJDEP may propose new Perc rules for dry cleaners, which may affect the requirements noted above. (위에 열거한 요구사항들에 영향을 미칠 수도있는 뉴저지 환경청에서 세탁소에 대하여 제안하는 새로운 펄크 규정에 관심을 갖고 알고 있어야 한다.)

GP-012A Perchloroethylene Dry Cleaning Requirements (See Above: Perchloroethylene Dry Cleaning Requirements) (GP-012A 신청시 요구사항) All additions of perchloroethylene to the dry cleaning system storage tanks must be made through a spill proof attachment that includes a vapor balance system with the delivery vessel or container. Connections between the delivery vessel or container and the dry cleaning machine storage tanks shall be designed to be drip free, with fittings that are locked in place during filling operations. 드라이크리닝 장비의 저장탱크에 퍼크를 주입할 때에는 유증기 균형장치가 포함된 누출방지 기구가 달린 운반용기나 컨테이너를 사용해야 한다. 퍼크운반용기와 드라이크리닝 장비를 연결할 때에는 퍼크가 새지 않도록 해야하며 누출방지장치가 부착되어있어야 한다. ☐ The owner or operator of each dry cleaning facility installed after December 21, 2005, shall measure the concentration of PCE in the dry cleaning equipment drum at the end of the dry cleaning cycle weekly with a colorimetric detector tube or PCE gas analyzer to determine that the PCE concentration is equal to or less than 300 parts per million by volume. (Only for Gp-012A) * THIS MONITORING REQUIREMENT HAS BEEN SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE * 2005 년 12월 21일이후에 설치한 드라이크리닝 기계를 소유한 업주는 매주 세탁과정이 끝난 후 칼러메트릭 측정기나 펄크 가스 분석기로 드럼 내부의 퍼크유증기 농도를 측정하여 퍼크농도가 300ppm 이하 인지를 확인 하여야 한다 (GP-12A 퍼밋 기계만 적용). 이 요구사항은 일단은 나중에 통보가 있을 때까지 일시정지된다. ☐ The owner or operator shall determine the distance from the closest point of the dry cleaning facility to the nearest sensitive receptor for the purpose of determining applicability with the information presented in the application. The distance to the nearest sensitive receptor shall not be less than the option selected. 업주나 운용자는 퍼밋신청의 자격조건을 갖추기 위해서 드라이크리닝 업소와 가장 가까운 주위민감시설과의 거리를 측정해야 한다. 가장 가까운 주위민감시설과의 거리는 규정거리보다 근접해 있으면 안된다. □ Have on site a diagram showing the shortest distance from the dry cleaning facility to the nearest sensitive receptor. 업소와 가장 가까운 거리에 있는 주위민감시설과의 거리를 표시한 약도를 가지고 있어야 한다. Perchloroethylene contaminated wastewater from a dry cleaning system shall not be treated with equipment such as misters, or other devices that "atomize", "spray" or "fog" the perchloroethylene contaminated wastewater. Perchloroethylene contaminated wastewater from a dry cleaning system shall be: 드라이크리닝 장비에서 나온 퍼크오염수는 분무기나 살포기로 처리하여서는 안된다. 드라이크리닝 장비에서 나온 퍼크 오염수는: 1. Treated as hazardous waste and removed for disposal by an approved hazardous waste transporter and sent to an approved hazardous waste treatment and storage facility in accordance with N.J.A.C. 7:26G; 유해 폐기물로 취급되어야 하며 N.J.A.C. 7:26G 조항에 의거해 공인된 폐기물 전문회사에 의해서 폐기되거나 저장 되어야 한다. 2. Evaporated by heat after at least one cycle of physical separation and carbon filtration. Wastewater evaporators shall be operated to ensure that no liquid perchloroethylene or visible emulsion is allowed to vaporize; or 최소한 한번이상 분리기와 카본 필터로 분리한 후 열로 증발 시킨다. 오염수 증류기를 사용할 때에는 퍼크액체 또는 눈에 보이는 기름흔적이 증발하지 않도록 해야한다.

보낸다.

3. Discharged to a publicly owned treatment works (POTW) in accordance with N.J.A.C. 7:14A. N.J.A.C. 7:14A. 조항에 따라 공공처리시설로

	The owner or operator shall close the door of each dry cleaning machine immediately after transferring articles to or from the machine, and shall keep the door closed at all other times. 세탁물을 세탁기에 넣거나 뺄때 신속히 해야 하며 항상 문을 닫아 놓아야 한다
	The owner or operator shall operate and maintain the system according to manufacturers' specifications and recommendations. 세탁장비는 제조사에서 규정한 것과 권고한 방식으로 사용해야 된다.
	The owner or operator shall operate the refrigerated condenser not to vent or release the air-perchloroethylene gas-vapor stream contained within the dry cleaning machine to the atmosphere while the dry cleaning equipment drum is rotating. 업주나 운용자는 드라이크리닝 기계가 작동하는 동안에는 퍼크가 공기로 증발하여 주위를 오염 시키지 않더록 냉각기를 작동해야 한다.
	The owner or operator shall drain all cartridge filters in their housing, or other sealed container, for a minimum of twenty four (24) hours, or shall treat such filters in an equivalent manner, before the removal from the dry cleaning facility. 업주나 운용자는 필터를 청소/교체 하기전 최소 24 시간 이상 기계속이나 다른 밀페된 용기에서 용액이 빠질때 까지 놓아 두어야 한다.
	The owner or operator shall store all PCE and wastes that contain PCE in solvent containers with no perceptible leaks. The exception to this requirement is that containers for separator water may be uncovered, as necessary, for proper operation of the machine and still. 업주나 운용자는 모든 퍼크와 폐기물을 새지않는 솔벤트 저장용기에 담아 보관해야 한다. 이 조항의 예외로서 장비의 적절한 운용을 위하여 필요한 경우 세퍼레이터 워터를 담는 용기는 밀폐되어있지 않아도 무방하다.
	The owner or operator shall retain a copy of the design specifications and the operating manuals for each dry cleaning system and each control device located at the facility. 업주나 운용자는 세탁소 내에 설치된 각종 세탁장비와 제어장치에 대한 디자인 사양과 작동 매뉴얼을 비치하고 있어야 한다.
Ke	en vourself informed, the NIDEP may propose new

	Air Permitting Requirements for Dry Cleaners (대기배출허가 요구사항)					
No	Non-HAP VOC Dry Cleaning Requirements (Non-HAP,대기유해 물질로 규정되지 않은 솔벤트 세탁기에 대한 요구사항)					
	Hydrocarbon, Propylene Glycol Ethers, Siloxane(Green Earth), n-Propyl Bromide, SolvonK4 and any other non-hazardous VOC based solvents can apply for the <i>General Permit for Non-HAP Drycleaning Equipment</i> (GP-013)(하이드로카본, 프로필렌클리코에테르, 서락세인(그린어스), n-프로필브로마이드, 솔번케이 4 그리고 대기 유해 물질로 규정되지 않은 솔벤트를 사용하는 기계는 Non-HAP 세탁기계를 위한 일반허가 GP-013을 신청, 대기배출허가를 받을 수 있다.))					
	GP-013 has a 1000-gallon limit per 12-month period for dry cleaning machines using a non-hazardous VOC cleaning solvent. (일반허가 GP-013 은 비유해물질 용제를 쓰는 기계에 해당되며 년간 1000 갈론까지 사용할 수 있다.)					
	Weekly leak inspections of dry cleaning machine (see compliance calendar for specific locations that must be inspected). (매주 세탁기계의 누출 여부를 검사해야한다. 특정 위치의 검사는 준수기록 칼렌다를 참조하라.)					
	Monthly Solvent Purchase Calculations: The sum of solvent purchases for the previous 12 months must be calculated on the 1st day of the month (매달 솔벤트 구매량의 계산을 해야 하며, 지난 1년간의 구매 누계량을 연동적으로 계산 매달 첫째일을 기준으로 기록해야 한다.)					
	Monthly Solvent Mileage Calculations: The ratio of solvent purchased to dry weight of articles cleaned for the previous 12 months must be calculated on the 1st day of the month (매달 솔벤트 마일리지의 계산을 해야 하며, 지난 1년간의 세탁물 무게에 대한 구매 솔벤트의 비율 산정은 연동적으로 계산매달 첫째일을 기준으로 기록해야 한다.)					
	Keep Solvent Purchase receipts for 5 years(솔벤트 구매량 영수증을 5년간 보관해야 한다.)					
	Hazardous Waste Requirements (유해 폐기물에 대한 요구사항)					
	Waste Category determination: It is important to determine your generator category; most dry cleaners are CESQG. Each generator category has its own regulatory requirements, for more information go to: www.nj.gov/dep/enforcement/hw-summary.html (유해폐기물 발생량에 따른 카테고리의 결정: 내 업소가 어느 카테고리에 해당되는지 매우중요하다. 대부분 세탁소의 경우 조건부 면제 소규모 폐기물 발생업체에 속한다. 폐기물 발생량 정도의 기준에 따라 각 카테고리의 규정 요구사항이 있다. 자세한 사항은 위 웹사이트 주소를 참조하기 바란다.)					
•	CESQG: Conditionally Exempt Small Quantity Generator generates less than or equal to 220 lbs. of hazardous waste per month. (조건부 면제 소규모폐기물 발생업체: 한달에 220 파운드 이하의 폐기물을 발생하는 업체)					
•	SQG: Small Quantity Generator generates between 220 lbs. and 2200 lbs. of hazardous waste per month.(소규모 폐기물 발생업체: 한달에 220 파운드에서 2200 파운까지 폐기물을 생산하는 업체)					
•	LQG: Large Quantity Generator generates over 2200 lbs. of hazardous waste per month.(대규모 폐기물 발생업체: 한달에 2200 파운드 이상 폐기물을 발생하는 업체)					
	Labeling Containers: Hazardous waste containers must be labeled as "hazardous waste" with the facility's name and address. (레이블 부착: 유해폐기물이라 되어 있는 레이블을 상호와 주소와 함께 콘테이너에 부착해야 한다.)					

	Container Handling: Hazardous waste containers must be closed at all times unless it is actively being filled or emptied. (콘테이너 취급: 콘테이너는 항상 밀봉되어있어야 한다.)
	Satellite Areas are locations near the point of hazardous waste generation, where hazardous waste can be accumulated up to 55 gallons. (간이 보관장소는 폐기물이 발생되는 지역 인근에 위치하며, 55 갈론까지 보관할 수 있다.)
	Storage Areas: Hazardous waste should be stored in a secure area, container labels should be clearly marked and visible .(폐기물의 보관장소는 안전한지역에 위치해야 하며, 레이블이 보기 쉽고 식별확인이 쉬워야 한다.)
	Manifesting Waste is the method by which a hazardous waste generator can track their waste disposal. SQG & LQG facilities must manifest their hazardous waste disposal. (적하목록명세서는 폐기물 발생업체가 폐기물 처리를 추적하는데 쓰여지며, 소량 및 대량 폐기물 발생업체는 폐기물 처리에 적하목록 명세서를 사용해야 한다.)
	EPA ID numbers: An EPA ID number is required for SQG & LQG facilities to track their manifested waste. (연방폐기물 처리번호: 소량 및 대량폐기물 발생업체는 EPA ID 번호인연방폐기물 처리번호를 발급받아애 하며, 이는 폐기물 처리 추적에 이용된다.)
	NJX Numbers: The NJX program has been discontinued. NJX numbers are no longer vald for manifesting hazardous waste. Facilities needing to manifest hazardous waste must use an EPA ID number. (NJX 번호: NJX 프로그램은 중단되어왔다. NJX 번호는 유해폐기물 관리에 더이상 유효하지 않다. 폐기물 관리 업체는 EPA 아이디 번호를 반드시 사용해야만 한다.)
	Keep Waste Records for 3 years(폐기물 처리기록과 영수증을 3년간 보관해야 한다.)
	For more information on hazardous waste compliance please visit the following NJDEP web site: www.nj.gov/dep/enforcement/hw-summary.html (유해폐기물 관리에 추가정보가 필요할 경우 위의 웹사이트를 참조하시면 된다.)
C	community Right to Know Survey
	Community Right to Know (CRTK) Survey is due March 1 of every year. Submit the Survey online at http://www.njdeponline.com . CRTK 보고는 매년 3월 1일 까지 온라인 http://www.njdeponline.com . 을 통해서 제출하십시오
	The survey must be submitted for the prior year. Be sure to report the prior year quantity of chemicals or solvents. CRTK 보고는 전년도에 사용한 화학물질이나 솔벤트의 용량을 보고하는 것임을 유의하십시오.

Perc Dry Cleaning Notification to EPA & NJDEP Each owner or operator of a Perc dry cleaning facility shall submit to the EPA and NJDEP by registered mail on or before July 28, 2008 a notification of compliance status providing the following information and signed by a responsible official who shall certify its accuracy:						
NJDEP Air Permit Facility ID Number: L	Is the Perc dry cleaning machine located in a building with a residence(s), even if the residence is vacant at the time of this					
The name and address of the owner or operator;	notification?					
	Check one: Yes					
Name of the owner or operator of the dry cleaning facility	Is the Perc dry cleaning machine located in a building with other tenants, other leased space, or other owner occupants?					
Mailing address of the owner or operator of the dry cleaning facility	Check one:					
Mailing address line 2	Is the Perc dry cleaning operation a major or area source?					
City State Zip Code	Major Source: over 2100 gallons/year of Perc consumption Area Source: below 2100 gallons/year of Perc consumption					
The address (that is, physical location) of the dry cleaning facility;	The yearly Perc solvent consumption:gallons (How much Perc will you buy in one year?)					
Name of the dry cleaning facility	Is the Perc dry cleaning operation in compliance with each applicable requirement of the Federal Standard of 40 CFR §63.322?					
Address of the dry cleaning facility (physical location)	Check one: No Yes					
Address line 2	All information contained in this statement is accurate and true.					
City State Zip Code	Signature of the Responsible Official for the dry cleaning facility					
By Registered Mail Send to: USEPA Region 2 And to: Air Division Attention: Venkata Rao (21st floor)	New Jersey Department of Environmental Protection Bureau of Air Quality Evaluation Attention: Bureau Chief					

P.O. Box 027 Trenton, NJ 08625-0027

Attention: Venkata Rao (21st floor) 290 Broadway NY, NY 10007-1866

Perc Dry Cleaning Notification to EPA & NJDEP(연방 및 뉴저지 환경청 펄크세탁 사항 통보)

Each owner or operator of a **Perc** dry cleaning facility shall submit to the EPA and NJDEP **by registered mail** on or before **July 28, 2008** a notification of compliance status providing the following information and signed by a responsible official who shall certify its accuracy:(필크세탁기계를 사용하는 고용주나 운영자는 등기우편으로 2008년 7월 28일까지 규정준수사항에 대한 아래의 내용을 대표자의 서명,확인을 하고 연방환경청 및 뉴저지 환경청에 통지해야 한다

	22 12 23 2 11 11 11 3 2	1 10 " " " 1 1 1					
•			Is the Perc dry cleaning machine located in a building with a residence(s), even if the residence is vacant at the time of this notification?(펄크세탁업소가 주거건물에 위치해 있는가? 이 통지당시에 건물이 비워 있어도 주거건물이면 "예"에 체크함)				
Name of the owner or operato ਯੂਜ਼ਨ ਦ	r of the dry cleaning fa 는 운영자의 성명)	cility(세탁업소의	Check one: No (주상복합이 아니다) Yes (주상복합건물이다)				
Mailing address of the own facility(세탁업소	ner or operator of the a 대표자 및 운영자의 주소,		Is the Perc dry cleaning machine located in a building with other tenants, other leased space, or other owner occupants? (펄크기계가 있는 건물이 세입자나임대되어 있는가?, 세입자 있으면 yes, 없으면 no 에 체크함)				
			Check one:No (단독건물이다)Yes (샤핑 몰이다)				
Mailing	g address line 2		Is the Perc dry cleaning operation a major or area source?(펄크사용 구분)				
			Major Source(대량 사용자): over 2100 gallons/year of Perc consumption				
City	State	Zip Code	Area Source(중간 사용자): below 2100 gallons/year of Perc consumption				
The address (that is, physical local facility(업소주소);	ation) of the dry cleaning	ng	The yearly Perc solvent consumption(년간 소비량) :gallons				
Name of the dry	v cleaning facility(상호))	Is the Perc dry cleaning operation in compliance with each applicable requirement of the Federal Standard of 40 CFR §63.322?(펄크 가동이 연방환경청 규정 §63.322에서 정한 내용을 준수하고 있는가?)				
Address of the dry cleaning j	facility (physical locati	 on)(업소 주소)	Check one: No Yes				
Add	dress line 2		All information contained in this statement is accurate and true.				
City	State	Zip Code	Signature of the Responsible Official for the dry cleaning facility				
By Registered Mail Send to: USI	•		New Jersey Department of Environmental Protection				
	n: Venkata Rao (21st flo	//	Bureau of Air Quality Evaluation				
290 Broa	ndway NY, NY 1000	7-1866	Attention: Bureau Chief P.O. Box 027 Trenton, NJ 08625-0027				

Community Right to Know Surveys Electronic (CRTK Surveys are due March 1 of every year.).

The New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP), Community Right to Know (CRTK) program has instituted Mandatory Electronic Submittal of CRTK Surveys.

STEP 1: Requesting Access (접속 요청) ("New Users" – are users who do not already have a NJDEP Online ID) (신규 가입자 – NJDEP Online 에 계좌나 아이디가 없으신 분)

- 1. Go to www.njdeponline.com and select the button labeled "NEW USERS Request Access to NJDEP Online for Registered Services." This will open a new screen entitled "Request Access to NJDEP Online." (웹싸이트 www.njdeponline.com 에 가서"NEW USERS Request Access to NJDEP Online." 버튼을 누르면 "Request Access to NJDEP Online." 라는 스크린이 새로 뜹니다)
- 2. Fill in all fields.(모든 빈공간에 필요한 정보를 입력하시오)
- 3. Click on the "Request" button. ("Request" 버튼을 누르시오)

STEP 2: Link Your NJDEP Online Services to Your myNewJersey Account

(귀하의 NJDEP Online Services와 귀하의 my NewJersey Account를 연결하시요)

Fill out Section B with your desired 'Log On ID,' 'Password,' 'Security Question,' and 'Security Answer' and click "Create this new myNewJersey Account and Link NJDEP Online To It." (B섹션에 귀하가 원하는 아이디, 비밀번호, 보안질문과 그에 맞는 답을 써 넣고 "Create this new myNewJersey Account and Link NJDEP Online To It." 의 버튼을 클릭 하시요.) (Remember to write down this information!) (이 정보를 꼭 기억할수 있도록 적어 보관하시오)

STEP 3: Use NJDEP Online (NJDEP Online 사용)

- 1. Enter your contact information. Click on Add Contact Number and add at least one contact number and click "Continue." (귀하은 연락처를 입력하시요. 연락 번호에 클릭하여 적어도 한개의 번호를 입력한 후 "Continue." 에 클릭하시오)
- 2. The next screen is the "Request your Certification PIN." You do not need a Certification PIN to complete the Right to Know Survey. Click on "Complete Setup." (다음에 나오는 화면은 "Request your Certification PIN." 이 뜹니다. Right to Know Survey를 하기 위해서는 Certification PIN 이 필요하지 않습니다. "Complete Setup."의 버튼을 클릭하시오.)
- 3. Select "Community Right to Survey" from the My Services screen and click "Ok." (My Service 화면에서 Community Right to Survey"를 선택하고 "Ok"의 버튼을 클릭하시오.)
- 4. To add your facility, click on "Add Facility" and in the box next to "Facility ID" enter your 11 digit Facility ID and click "Search." Once your facility appears click inside the small box then click on "Add Selected Facility." (귀하의 드라이크리너를 입력하기 위하여, "Add facility"와 "Facility ID" 의 버튼을 클릭하고, 11 개 숫자인 귀하의 드라이크리너 아이디를 입력하고 "Search"의 버튼을 클릭하시오. 귀하의 드라이크리너가 나타나면 작은 박스에 클릭한 후에 "Add Selected Facility"의 버튼을 클릭하시오.

STEP 4: Accessing the Community Right to Know Survey (Community Right to Know Survey 접속)

- 1. Make sure you are on the "My Workspace page." (귀하는 "My Workspace page"에 있어야 한다.)
- 2. Under "Service Selection" click on "Community Right to Know Survey" ("Service Selection" 아래에 있는 "Community Right to Know Survey"의 버튼을 클릭하시오.
- 3. The Facility Selection will appear. Click the "Yellow paper icon" located on the right-hand side under "Access Facility." (Facility Selection 이 뜹니다. 오른쪽 "Access Facility" 아래에 위치한 "Yellow paper icon" 의 버튼을 클릭하시오.)
- 4. Click "Continue" ("Continue"의 버튼을 클릭하시오.)
- 5. Then go through the Five steps to submit your survey.(그리고나서 귀하의 서베이를 제출하기 위해 다섯 단계를 완성하시오.)

You are now ready to complete and submit your Community Right to Know Survey for reporting year 2017. The Community Right to Know submittal function for **Reporting**Year 2017 will be available the first week of January 2018. (이제 귀하는 2018 년의 Community Right to Know Survey 를 작성하여 제출할 수 있는 준비가 되었습니다.
2018 년도 The Community Right to Know 를 전자로 제출할 수 있는 기능은 2016 년 1 월 첫째주에 사용 가능합니다.)

Note: After completing these steps, you will be able to access NJDEP Online by visiting www.njdeponline.com and clicking "Log in to NJDEP Online" within the blue box at the top right of the screen. If you need further assistance, please contact us at the link labeled 'Address your comments and suggestions to us' located at the bottom of www.njdeponline.com. (이러한 과정을 완료한 후, 귀하는 www.njdeponline.com 에 들어가 화면 오른쪽 위에 자리한 파란색 박스안에 자리한 "Log in to NJDEP Online"을 클릭하여 NJDEP Online 에 접속할 수 있습니다. 더 많은 도움이 필요하면 www.njdeponline.com 의 밑에 위치한 'Address your comments and suggestions to us' 의 링크에 연결 하여 연락을 해 주십시오.)

Assistance is available by calling (609) 292-6714 or (609) 777-0518 from 8:00a.m.-5:00p.m. Also visit our website at www.nj.gov/dep/opppc/. (더 많은 자료나 지원은 전화번호 (609) 292-6714 나 (609) 777-0518 로 오전 8 시와 오후 5 시사이에 가능합니다. 웹싸이트 www.nj.gov/dep/opppc/ 에서도 가능합니다.)

Example:

COMMUNITY RIGHT TO KNOW SURVEY

	COMPANY INFO SUBSTANCE LIST	VERIFY DATA SUBMIT SURVEY	Facility List	Print EXT
These 11 digits are your CRTK Facility ID Number which is assigned to you		Facility ID: Fa	cility Name:	
	Save to File	PART 1 - COMPANY/FACILITY INF	ORMATION	
	Mailing Address		Facility Location	REQUEST CHANGE
If you are 1. 해당 년도에 하루라도 펄크보유량이 36.76 갈론(500 파운드)이	A Company Name 1 Name 2		Street	This Information is
30.70 물론(300 파운트)이 넘었을때에는, check	Street/PO Box		City	Provided by the System
'yes' to #1 and #2. And must fill out Part 2	Apt./Suite No.		State	• •
2. 해당 년도에 하루라도	City		County	
펄크보유량이 36.76 갈론(500 파운드)	State NJ	Zip Code -	Company Contact	
남지않았을때에는, check 'yes' to #1, 'No' to #2	Does this facility Produce, Store Table A in a pure or mixture state			
#2	1. in any quantity? *	Yes No "YES" if you have Environmental Hazardous	Number of employe Number of facilities	
펄크기계가없는 시탁소는 'No 'to #1 and #2	2. above thresholds?	Yes No No No No No No No N	under this FEIN	here for a list of facilities (Do NOT call us for this number. b you on the phone.)
NO to #1 dild #2	G Facility Status	Active	Your R&D exemption diplayed here	n information for this facility, is
	Note: If you select "out of but period of time that the business."	usiness" this survey must be completed for the ess was active.		
Please specify,	Briefly describe the current op	erations or business conducted at this facility:	PERC DRY CLEANIN	NG .
1. PERC Dry Cleaning,	(Reserved)			
2. Hydro-Carbon Dry Cleaning 3. CO2 Dry Cleaning		Contact In	formation	
4. Green Earth Dry Cleaning	Emergency Contact Name		Office Contact Nan	ne
5. Rynex Dry Cleaning	Title		Title	
6. Dry Solv Dry Cleaning	Emergency Contact Phone		Office Contact Pho	ne
7. Wet Cleaning	Facility Phone		e-mail Address	
8. Drop Store		Union Repr	esentative	
	K Union Name/Local #		email	
	Name		Phone	
		Save t	o File	







SUBSTANCE LIST VERIFY DATA

SUBMIT SURVEY





Select Substance(s) to Add By: Name CAS #	PART 2 - CHEMICAL INVENTORY REPORT Validate Chemical Save to File Delete Substance					stance		
✓ TETRACH,GROETHYLENE	Record Status: Co	omplete TETRACHLOROETHYLENE						
		Substance Description	Physical Hazards			Health Hazards		
	Substance Number	1810		Explosive	V	Acute toxicity (any route of exposure)		
Reminder:	CAS Number	127-18-4		Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids)	V	Skin corresion or irritation		
"Tetrachloroethylene" is another name for PERC	DOT Number	1897		Oxidizer (liquid, solid or gas)	¥	Serious eye damage or eye imitation		
another name for PERC	Purity	Pure		Self-reactive	V	Respiratory or skin sensitization		
	Physical State	○ Solid ● Liquid ○ Gas (Check one)		Pyrophoric (liquid or solid)		Germ cell mutagenicity		
	EPCRA Only	No		Pyrophoric gas	Ø	Carcinogenicity		
Reminder:	Cross only			Self-heating	¥	Reproductive toxicity		
Non-Hazardous Dry Cleaning Solvents are not		Inventory Information		Organic perceide	8	Specific target organ toxicity (single or repeated		
reported on the CRTK	Container Type	TI - Tank inside building	Z	Corrosive to metal		exposure)		
Survey. Check off "No"	Container Description	Must complete if "Other" selected above		Gas under pressure (compressed gas)		Aspiration hazard		
to Question "1" and "2" in Box "b" on the	Inventory (lbs)	Mark 19 100 100 110 110		In contact with water emits flammable gas		Simple asphysiant		
previous page and then	Go to callon 8, cubic feet	Max, Daily 12 - 500 to 999 pounds ∨	Q.	Combustible dust		Health hazard not otherwise classified		
submit the crtk back to	conversion help	Avg. Daily 12 - 500 to 989 pounds V		Physical hazard not otherwise classified		No health hazards per SDS		
NJDEP. (Non-Hazardous		Trade Secret No ® Yes ○		No physical hazards per SDS				
Dry Cleaning Solvents are Hydro-Carbon, Rynex,	Days on Site	365						
GreenEarth, Co2 and	Storage Pressure	01 - Ambient Pressure						
Wet Cleaning. All other	Storage Temperature	04 - Ambient Temperature						
such as Dry Solv (N- Proypl Bromide) needs to		IN THE DRY CLEANING MACHINE						
report.	Storage Location(s)	IN THE DRT GLEANING MACHINE			\perp			
	EPCRA Section 302 Extre	Does this EPCRA-Only Mature Contain Ores Tes No Enter EHS						
	Note: For facilities subjet inventory equal to or gre	ect to reporting under EPCRA: if the Substance you are reporting is a Mixture, all components of eater than the substance's Reporting Threshold must be reported. (If the reporting fields are gra	that n ayed o	sixture that are EPCRA Section 302 Extremely Hazardous ut, click "Save to File" to activate them.)	Subst	ances and that are present with a Maximum Daily		